



EtherCAT Modular Gateway Changelog PR100073

PR100073R01

- Ein Teil der EtherCAT EEPROM(SII)-Einträge wurde überarbeitet

PR100073R02

- Anpassungen für EtherCAT Conformance Test v2.1.0
- Funktion zur Wiederherstellung der Gateway-Kommunikation bei einem EtherCAT-Statuswechsel von Op+Err zu Op wurde überarbeitet